



- ▷ 高品质真空压力表;
- ▷ 经久耐用;
- ▷ 材质 : Brass, SUS.

订购码/Ordering NO.

VG

40

①

规格/Specification

MODEL	VG 40
测定范围	-0.1 ~ 0 MPa
精确度	1.6 % Full Scale
工作介质	Clean Air
温度范围	0 ~ 60 °C
重量 (g)	55g

⚠ 注意事项

- 请不要给本体直接冲击或震动.
- 设置姿势为压力表刻度的零点防止下方, 与地面成垂直方向设置.
- 请不要在湿度与温度极高场所使用.
- 使用时禁止超过最大压力, 超压会导致不良发生.
- 内部接头材质为黄铜, 禁止使用腐蚀性气体

VG 40 外形尺寸/Dimensions

